


## 軽自動車

### 銅推奨除去部位・・・銅含有率 0.3%


豊通リサイクル(株)

ASR再資源化事業部


推奨除去部位:エンジンルーム ワイヤハーネス




推奨除去部位:エンジンルーム 銅含有部品



推奨除去部位:インパネワイヤハーネス



推奨除去部位:室内銅含有部品




## 軽自動車

### 銅推奨除去部位・・・銅含有率 0.5%


豊通リサイクル(株)

ASR再資源化事業部


推奨除去部位:エンジンルーム ワイヤハーネス




推奨除去部位:エンジンルーム 銅含有部品



推奨除去部位:インパネワイヤハーネス



推奨除去部位:室内銅含有部品




## 軽自動車

### 銅推奨除去部位・・・銅含有率 0.7%


豊通リサイクル(株)

ASR再資源化事業部

推奨除去部位:エンジンルーム ワイヤハーネス



推奨除去部位:エンジンルーム 銅含有部品



推奨除去部位:インパネワイヤハーネス

